PEGAMENTO SUPER RÁPIDO





Contenido gr	Art. Nº	U/E
5	**0893 090 0**	1/25
20	**0893 09**	1/150
50	**0893 090**	1

Datos técnicos	
Base química	Cianocrilato
Color	Transparente
Capacidad de relleno, mm	0,1
Temperatura de aplicación mín. / Máx. °C	5 a 35
Resistencia a la temperatura mín. / Máx. °C	- 30 a 80

Adhesivo cianocrilato transparente para adherir piezas de metal, caucho y plástico

Características
- Une rápidamente piezas de metal, plástico y goma entre sí.
- Cierre DOS-System que proporciona una dosificación precisa.
- Sin disolventes y sin silicona.

Ventajas
- Los materiales quedan adheridos en segundos.
- Posibilidad de mecanizar las piezas adheridas.
- El envase está diseñado para utilizarlo con una sóla mano.

Beneficios
- Permite realizar reparaciones rápidas.

Modo de empleo
1. Limpiar y desengrasar antes de unir las piezas.
2. Aplicar sólo una de las superficies a unir y juntarlas, preferiblemente en la parte más porosa.
3. Mantener la presión durante un instante, unos 10-15 segundos.
4. Si se aplica el activador Art. N° 0893 301 23 dejarlo curar, al menos 2 minutos o bien hasta que el activador cure totalmente.

Nota: Para un endurecimiento óptimo se requiere una humedad atmosférica entre 40-60%.

Certificado NSF P1
N° 151993
AISI 61

PEGAMENTO SUPER RÁPIDO FLEXIBLE



Contenido gr	Art. Nº	U/E
20	**0893 092**	1

Datos técnicos	
Base química	Cianocrilato
Color	Negro

Adhesivo cianocrilato negro viscoflexible para adherir piezas metálicas, sintéticas y de goma

Características
- Excelente resistencia al desgarro.
- Sin disolventes y sin silicona.

Ventajas
- Cierre DOS-System que proporciona una dosificación precisa con una sóla mano.
- El endurecimiento se alcanza a temperatura ambiente.

Modo de empleo
1. Limpiar y desengrasar antes de unir las piezas.
2. Aplicar sólo una de las superficies a unir y juntarlas, preferiblemente en la parte más porosa.
3. Mantener la presión durante un instante, unos 10-15 segundos.
4. Si se aplica el activador Art. N° 0893 301 23 dejarlo curar, al menos 2 minutos o bien hasta que el activador cure totalmente.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

MWE 01/26 © Würth España. Prohibida su reproducción. Impreso en España.

Würth España, S.A. | Pol. Ind. Riera de Caldes; C/ Joiers, 21, 08184 - Palau-solità i Plegamans (Barcelona)
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, T.3478, L. 2835, S.2°, F.233, H.37088 | www.wurth.es